

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 150 от 31.10.2016г

Заведующий МБДОУ – детский сад № 516

Е.В. Абакумова



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуга (услуги):
620102 г. Екатеринбург, ул. Ясная, 10
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.3. Сведения об объекте: Панельное отдельно стоящее здание 2 этажа, 1299,9 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4997 кв. м. Год постройки здания 1962 г., реконструкция здания произведена в 2015 г.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 516 (МБДОУ – детский сад № 516)
- 1.6. Адрес места нахождения организации: 620102 г. Екатеринбург, ул. Ясная, 10.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.8. Форма собственности: муниципальная
- 1.9. Административно-территориальная подведомственности муниципальная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: на объекте осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход. Услуга оказывается физическим лицам за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, физические лица от 3 до 8 лет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует

2.	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	отсутствуют
4.	Поручни	отсутствуют
5.	Пандусы	отсутствуют
6.	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7.	Раздвижные двери	отсутствуют
8.	Доступные входные группы	имеются
9.	Доступные санаторно-гигиенические помещения	отсутствуют
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточно
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	иные	

3.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечивается
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов или услуг	отсутствует
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуги	отсутствует
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	отсутствует
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданное по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует

8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
9.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	обеспечивается
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
11.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
12.	иные	

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Данный объект социальной инфраструктуры доступен условно. По состоянию на сегодняшний день отсутствует возможность обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

4. Управленческое решение (проект)


№	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Установка при входе в объект вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020 год
2.	Проведение проектных работ, реконструкции необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2020 год
3.	Установка поручней	По мере поступления финансирования

5.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере поступления финансирования
6.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансирования
7.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	По мере поступления финансирования
8.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	По мере поступления финансирования
9.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	По мере поступления финансирования

4.2. Период проведения работ 2016 - 2030 в рамках исполнения Плана действий («Дорожная карта») «Организация по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в сфере образования в МБДОУ – детский сад № 516 на 2016 – 2030 годы.


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности объекта

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ – детский сад № 516  Е.В. Абакумова


Члены комиссии:

Заведующий хозяйством  Е.С. Барановская

Заместитель заведующего по ВМР  Д.И. Ноговицина

В том числе:

Председатель общественной организации инвалидов и ветеранов ЧФЭС

«ВИЗ – Чернобыль»  Х.У. Нурмухаметов

Управленческое решение согласовано с Педагогическим советом, протокол № 1 от 29.08.2016 года и Комиссией по оценке состояния доступности МБДОУ – детского сада № 516.

Приложение №1
к Акту обследования к
паспорту доступности
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования территории, прилегающей к зданию
Наименование объекта, адрес
МБДОУ – детский сад №16,
620102 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 10

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть		1	Перепады высот, бордюры отсутствуют	Всех категорий		
2.	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Перепады высот, бордюры отсутствуют	Всех категорий		
3.	Лестница (наружная)	есть		3	Перепады высот	Всех категорий		
4.	Пандус (наружный)	нет						
5.	Автостоянка и парковка	нет						
6.	общие требования к зоне							

Приложение №2
к Акту обследования к
паспорту доступности
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования входа (входов) в здание
Наименование объекта, адрес
МБДОУ – детский сад №16,
620102 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 10

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Лестница (наружная)	есть		3 - 4	Самостоятельно подняться невозможно, не оборудована световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
2.	Пандус (наружный)	нет						
3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		5 - 7	Не оборудован световыми сигналами	Всех категорий		
4.	Дверь (входная)	есть		8 - 10	Не оборудован световыми сигналами	Всех категорий		
5.	Тамбур	есть		11 - 13	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
6.	Общие требования к зоне							

Приложение № 3
к Акту обследования к
паспорту доступности
от 29.08.2016 г.

**Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес

МБДОУ – детский сад №16,

620102 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 10

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Коридор	есть		14	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
2.	Лестница (внутри здания)	есть		15 - 16	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
3.	Пандус (внутри здания)	нет					Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
4.	Лифт пассажирский	нет					Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	

5	Раздвижные двери	нет					Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
6	Дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть		17 - 18	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки, достаточная ширина дверных проемов	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19 - 20	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
8	Общие требования к зоне							

Приложение № 4
к Акту обследования к
паспорту доступности
от 29.08.2016 г.

Результаты обследования системы информации на объекте
Наименование объекта, адрес
МБДОУ – детский сад №16,
620102 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 10

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
2.	Акустические средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
3.	Тактильные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
4.	Общие требования к зоне							